

寸法	1級（精密級）	2級（中級）	3級（粗級）
0～5	±0.2	±0.3	±0.4
6～10	±0.3	±0.5	±0.6
30～50	±0.5	±1.0	±1.5
120～180	±0.8	±1.6	±3.0
400～500	±1.8	±3.5	±7.0
500以上	±0.4%	±0.8%	±1.5%